

## 网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2023AY0173		
项目名称	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司内蒙古自治区阿巴嘎旗巴彦图嘎三队李瑛萤石矿 I 号矿带改扩建工程(二期萤石矿采矿 150 万吨/年地采项目)		
评价类型	<input checked="" type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 重大危险源评估		
项目所属行业	金属、非金属矿及其他矿采选业		
项目简介	<p>李瑛萤石矿改扩建工程一期已经投入生产和使用,本次建设内容为二期改扩建工程。二期改扩建工程中包括有两个独立的地下采矿系统: I号矿带改扩建工程和II号矿带采矿工程。</p> <p>I号矿带改扩建工程采用地下开采方式,选用围岩不稳固时中厚以上矿体选用盘区上向分层充填采矿法;围岩稳固时中厚及以上矿体选用分段空场嗣后充填采矿法;中厚、矿岩不稳固和中厚以下矿体选用上向水平分层充填采矿法。</p>		
安全评价项目组长	于思洋		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	周景岭	通风	
项目过程控制负责人	王春荣		
评价报告编制人	于思洋		
评价报告审核人	于鸿雁		
参与评价的安全评价师	姓 名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	于思洋	安全	1700000000200316
	张 慈	采矿	S011021000110193000520
	蔺锡东	机械	S011011000110203000168
	吴 敌	电气	S011021000110202000528
	魏茹欣	通风	S011021000110201000241
	薛 磊	水工结构	1600000000200330
	郭春波	地质	S011011000110202000149
参与评价的注册安	于思洋 张 慈		

全工程师	
现场勘查人员	于思洋 张 慈
现场勘查时间	2023年7月27日--2023年7月30日
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距
现场勘查照片	 
评价报告提交时间	2023年8月10日