

网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2023AX0444		
项目名称	多伦县聚源珍珠岩矿业有限公司珍珠岩矿开采项目安全现状评价		
评价类型	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价 ☐ 重大危险源评估		
项目所属行业	金属、非金属矿及其他矿采选业		
项目简介	矿山名称：多伦县聚源珍珠岩矿； 项目地址：多伦县城西北 50 公里处炮台八组村，隶属于多伦县蔡木山乡管辖； 矿区地理坐标为：东经 116°13'33"，北纬 42°18'14" 经济类型：有限责任公司； 开采矿种：珍珠岩；开采方式：露天开采； 开采标高：1374.00m~1348.00m；生产规模：1×10⁴t/a.		
安全评价项目组长	于思洋		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	周景岭	通风	
项目过程控制负责人	王春荣		
评价报告编制人	张 慈		
评价报告审核人	于鸿雁		
参与评价的安全评价师	姓 名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	于思洋	安全	1700000000200316
	张 慈	采矿	S011021000110193000520
	蔺锡东	机械	S011011000110203000168
	吴 敌	电气	S011021000110202000528
	魏茹欣	通风	S011021000110201000241
	薛 磊	水工结构	1600000000200330
	郭春波	地质	S011011000110202000149
参与评价的注册安全工程师	张 慈		
现场勘查人员	张 慈、于思洋		
现场勘查时间	2023 年 9 月 27 日		
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等) 及防火间距		

现场勘查照片



评价报告提交时间

2023 年 10 月 7 日