


网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2024AX0182		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司银泉加油站 经营危险化学品安全评价		
评价类型	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价 ☐ 重大危险源评估		
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业		
项目简介	银泉加油站占地面积为 3290.00m²，主要设施及建构筑物包括：FF 型双层储罐 4 座、站房 1 座、罩棚 1 座、税控燃油加油机 4 台（潜油泵式）、尿素加注机一台（已停用）、工艺管道和动力照明系统及围墙等。此外，站内设有平衡式卸油油气回收及真空辅助式加油油气回收系统、液位仪、在线检漏系统。该加油站自 2023 年 01 月 13 日取证以来，周边环境、总平面布置、工艺、设备均未发生变化；企业负责人变更为闫征。 其在用 4 座油罐中：2 座 30m³车用乙醇汽油罐，2 座 30m³柴油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（以下称《规范》）第 3.0.9 条关于加油站等级的划分的规定，其油罐总容积为 90m³（柴油折半计入），属三级加油站。		
安全评价项目组长	韩剑通		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	张乃耀	安全	
项目过程控制负责人	苏鑫		
评价报告编制人	薛磊		
评价报告审核人	吴玉坤		
参与评价的安全评价 师	姓 名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	韩剑通	化工工艺	18000000000200338
	薛磊	安全	16000000000200330
	杨贺	化工机械	03320241021000000303
	姬永强	自动化	20231004641000004320
	肖凯	电气	15000000000200849
参与评价的注册安全 工程师	韩剑通、薛磊、杨贺、姬永强		
现场勘查人员	韩剑通、薛磊		
现场勘查时间	2025/8/26		
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等) 及防火间距		

现场勘查照片





评价报告提交时间

2025.11.25